



BARRY MBE-2Spp

Инструкция по сборке



1



x3



x6



x18




x1



x26




x1




x6



x8



x2



x16



x1

Шайба 6мм

Шайба 8мм

Шайба 10мм

Гайка M8

Гайка M10

Болт M6x80




Болт M8x20

Болт M8x40


Болт M8x80

Болт M10x200


2




3




4




5







7




8





10



11

